

# Capteur de déplacement à câble

Interface SSI

Longueur de la mesure absolu jusqu'à 5 m

## BMMS K50 SSI - MAGRES



BMMS K50 SSI avec embase mâle M12

### Points forts

- Détection magnétique
- Résolution: 0,0591 mm/pas
- Interface SSI
- Longueur de la mesure 5 m
- Bouchons amovibles pour l'écoulement de l'eau
- Faible poids grâce au boîtier en plastique et aluminium

### Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Courant de service à vide	≤60 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation	≤170 ms après mise tension
Interface	SSI
Fonction	Mesure linéaire de position
Résolution	0,0591 mm/pas
Linéarité	±0,61 % plage de mesure (p.d.m.)
Précision absolue	±1,03 % p.d.m. (+25 °C) ±1,11 % p.d.m. (-40...+85 °C)
Principe de détection	Magnétique
Code	Gray ou binaire
Entrées	SSI Clock Zéro
Etage de sortie	SSI: Linedriver RS422
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-4

### Caractéristiques mécaniques

Protection DIN EN 60529	IP 65 (codeur)
Matières	Bôîtier du codeur: aluminium Boîtier du mécanisme à câble: PA6 GF30 Câble: inox recouvert de polyamide
Température d'utilisation	-40...+85 °C
Durée de vie	Typ. courses >500000
Mesure de longueur	5 m
Développement	242 ±1 mm
Accélération	≤50 m/s <sup>2</sup>
Diamètre du câble	0,61 mm
Force d'enroulement	>3 N
Force de déroulement	≤9 N
Humidité relative	95 % condensation de courte durée
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 50 g, 11 ms
Poids	600 g
Raccordement	Embase mâle M12, 8 points Câble 2 m
Rayon de courbure	Câble: >55 mm
Caractéristiques spéciales	Circuit électronique laqué
Indication	Veuillez observer les instructions de montage

# Capteur de déplacement à câble

Interface SSI


Longueur de la mesure absolu jusqu'à 5 m

**BMMS K50 SSI - MAGRES**

## Références de commande

BMMS K505 

	24C	12/13	00		.	R	3
--	-----	-------	----	--	---	---	---



## Accessoires

### Connecteurs et câbles

10146775 Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble

# Capteur de déplacement à câble


## Interface SSI

Longueur de la mesure absolu jusqu'à 5 m


### BMMS K50 SSI - MAGRES

Description du raccordement	
+Vs	Alimentation du codeur.
0 V	0V de l'alimentation du codeur.
Data+	Sorties de données positive.
Data-	Sorties de données negative.
Clock+	Entrée SSI Clock positive.
Clock-	Entrée SSI Clock negative.
ZERO	Permet le calage à zéro du codeur. Le calage à zéro du codeur est réalisé en envoyant une impulsion 0 V alim sur l'entrée ZERO. En fonctionnement normal cette entrée doit être impérativement reliée au +Vs alim. Durée de l'impulsion >2 ms.
Remarque	Prévoir une résistance de terminaison 120 Ohms entre Data+ et Data- du côté contrôleur.

Affectation des bornes		
<b>Câble et embase mâle M12</b>		
Référence de raccordement -5 et -N		
Borne	Câble	Désignation
1	blanc	0 V alimentation
2	brun	+U alimentation
3	vert	Clock+
4	jaune	Clock-
5	gris	Data+
6	rose	Data-
7	bleu	ZERO
8	rouge	Réservé
Blindage: Relié au boîtier		
Câble: 8 x 0,14 mm <sup>2</sup>		



Niveaux électriques	
<b>Entrées</b>	
Niveau Bas	<0,3 V x +Vs
Niveau Haut	>0,7 V x +Vs



# Capteur de déplacement à câble


Interface SSI

Longueur de la mesure absolu jusqu'à 5 m

**BMMS K50 SSI - MAGRES**

## Dimensions

### BMMS K50 câble radial



### BMMS K50 embase mâle M12

